



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Донецкой Народной Республике

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» марта 2025 г., 10 час. 15 мин. № 12

(дата составления предписания)

респ. Донецкая Народная, г. Торез, ул. Энгельса, д. 132, e-mail: gpn_tor@80.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с «18» марта 2025 г. по «28» марта 2025 г., учетный номер проверки -

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

286600, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. КОСАРЕВА, Д. 5.

(указывается адрес (местоположение) место осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведен инспекционный визит)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 26 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОРЕЗ" ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, здание школы (ИНН 9304010367, ОГРН: 1229300079073), юридический адрес: 286600, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. КОСАРЕВА, Д. 5; место фактического осуществления деятельности: 286600, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. ТОРЕЗ, Г. ТОРЕЗ, УЛ. КОСАРЕВА, Д. 5.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, которому вручается предписание)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить соответствующий документ, определяющий порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности. Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

2. Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- Нарушенное обязательное требование:**
Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
- Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
- Срок устранения нарушения:**
20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
должностным лицам (которых согласно приказу или иному документу определил руководитель) пройти обучение мерам пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
Предоставить документ о прохождении обучения мерам пожарной безопасности. Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

3. Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
пункт 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

4. На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, подпункт 4 части 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.12 свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 1.13130.2020

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

- 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- 2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
- 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
- 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
- 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
- 6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
- 7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

5. Руководитель не предоставил декларацию пожарной безопасности.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 5 статьи 6, статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Собственник объекта защиты или лицо, которое владеет им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона в течение шести месяцев со дня приобретения такого права разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

разработать декларацию пожарной безопасности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить декларацию пожарной безопасности. Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

6. Ширина эвакуационных выходов (дверей) (основной выход из здания, второй эвакуационный выход), через которые эвакуируются более 50 человек менее чем 1,2 м (т.к. вторые полотна двупольных дверей зафиксированы). При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.2.19, 4.2.24 Свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 1.13130.2020

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом учитывать ширину "пассивного" (зафиксированного) полотна не допускается. Для двупольных дверей следует предусматривать устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства должны быть установлены на "активных" дверных полотнах.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

7. Минимальная ширина эвакуационного выхода из здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, составляет менее 1,2 м. (второй эвакуационный выход).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.19 свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 1.13130.2020

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

8. Материалы, используемые для покрытия пола первого и второго этажа (линолеум) не соответствуют требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности (показатели пожарной опасности более указанных в таблице 28 ФЗ № 123-ФЗ).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; часть 1 статьи 6, статья 53, часть 6 статьи 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются.

Показатели пожарной опасности, не более указанных - В2, ДЗ, Т2, РП2.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить сертификаты соответствия на материалы покрытия пола. Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

9. Материалы, используемые для отделки потолка и стен коридора второго этажа, лестницы, ведущей с первого на второй этаж, помещение холла (пенополистероловые плитки) не соответствуют требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности (отсутствует информация о показателях пожарной опасности, которые не должны быть более указанных в таблице 28 ФЗ № 123-ФЗ).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; часть 1 статьи 6, статья 53, часть 6 статьи 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. Показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зданиях V степени огнестойкости и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С3 не регламентируются.

Показатели пожарной опасности, не более указанных - Г1, В1, Д2, Т2.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить сертификаты соответствия на облицовочные материалы или выполнить отделку соответствующими материалами. Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

10. На путях эвакуации (второй эвакуационный выход) допускается устройство выступа высотой более 50 мм.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.5 свода правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" СП 1.13130.2020.

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

- 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
- 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
- 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

11. Выход на чердак с коридора не оборудован противопожарным люком 2-го типа размером 0,6 м х 0,8 м.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.7 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013.
- Нарушенное обязательное требование:**
В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.
- Срок устранения нарушения:**
01.03.2026.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
12. Деревянные стропила и обрешетка кровли здания школы не подвергнуты обработке огнезащитным составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.4.5 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2020.
- Нарушенное обязательное требование:**
В зданиях I – IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из древесины, а также других горючих материалов, кровлю следует выполнять из НГ, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II – IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности – в соответствии с ГОСТ 53292 либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Для указанных зданий допускается выполнять кровлю из горючих материалов, уложенную на сплошную конструкцию основания под кровлю, выполненную из НГ, при условии соблюдения требований, установленных в СП 17.13330.
- Срок устранения нарушения:**
01.03.2026.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
13. В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров, не предусмотрено ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**
часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.16 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013.
- Нарушенное обязательное требование:**
В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
- Срок устранения нарушения:**
01.03.2026.
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.
14. Здание школы не оборудовано системой молниезащиты III типа категории молниезащиты.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его**

структурная единица:

часть 1 статьи 6, пункт 4 части 1 статьи 50 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 1.1, 1.2, пункт 15 таблицы 1 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122 -87.

Нарушенное обязательное требование:

Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов:

- 1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;
- 2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания;
- 3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, с защитой от статического электричества;
- 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;
- 5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой;
- 6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;
- 7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;
- 8) ликвидация условий для теплого, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий;
- 9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;
- 10) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов — тип зоны защиты определяются по табл. 1 в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражений его молнией в год. Устройство молниезащиты обязательно при одновременном выполнении условий, записанных в графах 3 и 4 табл. 1.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации.

Общественные здания III-V степеней огнестойкости следующего назначения: детские дошкольные учреждения, школы и школы-интернаты, стационары лечебных учреждений, спальные корпуса и столовые учреждений здравоохранения и отдыха, культурно-просветительные и зрелищные учреждения, административные здания, вокзалы, гостиницы, мотели и кемпинги - категория молниезащиты – III.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

5. Объект защиты не оснащен системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, часть 2 статьи 54, части 1 и 10 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3, пункт 11 Приложения 1 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Объекты защиты оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с:

критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 1.

Здания общественного и административно-бытового назначения - система пожарной сигнализации - независимо от площади и этажности здания.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

16. Руководитель не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре (выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018, не выполнены в необходимом количестве).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; подраздел 9.3.9 раздела 9 Межгосударственного стандарта «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» ГОСТ 34428-2018.

Нарушенное обязательное требование:

В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.

В ФЭС используются фотолюминесцентные планы эвакуации, которые должны быть разработаны в строгом соответствии с общей стратегией эвакуации в конкретном здании и учитывать особенности поведения людей, находящихся на объекте.

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными (индивидуальными) и сводными (общими): сводный (общий) план эвакуации представляет собой общий план здания (сооружения); этажный план эвакуации разрабатывают для этажа в целом; секционные планы эвакуации разрабатывают при наличии на этаже: а) нескольких обособленных эвакуационных выходов, секций (отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой), б) сложной планировки и/или площади этажа более 1000 м², в) раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов; локальные планы эвакуации устанавливают в отдельных помещениях до 50 м включительно (номерах гостиниц, общежитий, больничных палатах и т.п.) для указания пути эвакуации от данного помещения к эвакуационному выходу с этажа.

Срок устранения нарушения:

20.07.2025.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

17. Объект защиты не оснащен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (II типа) в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

часть 1 статьи 6, часть 2 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 8, пункт 18 Приложения 5 Требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Объекты защиты оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно приложению N 5.

Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций начального профессионального и среднего профессионального образования с числом учащихся: до 270 включительно – 2 этажа - тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для оборудования объектов защиты – II.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026.

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных

требований:

обеспечить пожарную безопасность объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ-123.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Подтверждается при проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Заместитель Главного государственного инспектора городского округа Торез по пожарному надзору) **Дёминов Вадим Владимирович**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))


(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Торез управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (Заместитель Главного государственного инспектора городского округа Торез Донецкой Народной Республики по пожарному надзору) **Дёминов Вадим Владимирович**, e-mail: v.dyominov@80.mchs.gov.ru, телефон: +7(949) 503-91-13


(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

Директор ТБОУ, Школа № 6 г.о. Торез " Дубен Г.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 10 » часов « 30 » минут « 31 » 03 2025 г.


(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).